

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Adres artykułu: <https://cmsbip.mazowieckie.pl/artyku/313-26109-budynek-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego-w-warszawie-przy-ul-florianskiej-10>

Budynek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10

Budynek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10

Opis sposobu dojazdu

Pieszo

Dojścia piesze od Al. Solidarności oraz ul. Jagiellońskiej.

Przejścia dla pieszych przy Alejach Solidarności posiadają sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.

Chodnik wraz z przejściem jest wyłącznie dla pieszych. Brak wydzielonego pasa i chodnika dla rowerzystów.

Na trasie dojścia do budynku nie występują pojedyncze przeszkody.

Na ul. Floriańskiej kierując się do wejścia głównego zarówno od strony Alei Solidarności oraz ul. Jagiellońskiej znajdują się stojaki dla rowerów.

Metrem

Najbliższa stacja metra Metro Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok . 450 m.

Pociągiem

Najbliższa stacja kolei podmiejskiej Warszawa Wileńska znajduje się w odległości do ok. 450m, natomiast stacja kolei dalekobieżnych Warszawa Wschodnia znajduje się w odległości do ok. 1500 m.

Autobusem

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości do ok. 150 m: Park Praski 01, Park Praski 02.

Tramwajem

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości do ok. 150 m: Park Praski 01, Park Praski 02.

Samochodem

Parking miejski znajduje się przy ul. Floriańskiej, bezpośrednio przed obiektem. Parking miejski jest płatny w godzinach 8:00-18:00. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w okolicy wejścia głównego.

Taksówką

Postój taksówek znajduje się ok. 100 m od wejścia głównego do obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wejście do budynku i obszar kontroli

Wejście do obiektu częściowo przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów, pochylnia). Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych występuje „przycisk przywołujący”.

Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Stanowisko ochrony będące jednocześnie punktem informacyjnym znajduje się w dalszej części korytarza. Brak możliwości bezpośredniego dojścia do punktu z uwagi na schody. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie ochrony.

Komunikacja wewnętrzna

Windy

Po wejściu do obiektu po lewej stronie znajduje się platforma natomiast w dalszej części holu znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z dźwigu można skorzystać wyłącznie na poziomach od 0 do +2, brak możliwości zjechania na poziom -1 gdzie znajduje się kasa.

Dźwig nie wydaje komunikatów dźwiękowych z informacją o numerze piętra.

Zarówno dźwig jak i platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane

są wyłącznie w obecności pracownika ochrony.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. W sali obsługi klienta na parterze znajdują się elektroniczne tablice informujące o kolejce osób oczekujących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp osób z niepełnosprawnością ruchową z psem asystującym do budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak jest dostępu do tłumacza języka migowego.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na wysokim parterze, po lewej stronie. Aby skorzystać z toalety należy przywołać pracownika ochrony w celu udostępnienia dźwigu. Brak możliwości dostania się do toalety z uwagi na schody.

Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza ani systemu przywołującego, w toalecie jest przestrzeń manewrowa.

Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronne poręcze.

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja oznakowaną klatką schodową.

Tagi: dostępność architektoniczna

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Odpowiedzialny za treść:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wytworzył:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data wytworzenia:	14.10.2020
Opublikował w BIP:	Anna Malinowska
Data opublikowania:	14.10.2020 13:52
Liczba wyświetleń:	217