

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących, w tym urządzeń wielofunkcyjnych, użytkowanych przez organy przeprowadzające kontrolę w lotniczych przejściach granicznych na terenie województwa mazowieckiego, w tym:

1. Służbę Celno-Skarbową,
2. Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Modlin,
3. Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

1. konserwację – czynności służące utrzymaniu urządzeń w stanie umożliwiającym ich prawidłowe i bezpieczne użytkowanie;
2. naprawę wszystkich urządzeń, które uległy awarii, tj. niedziałających, działających nieprawidłowo lub uszkodzonych.

Miejsce wykonania zamówienia:

1. Lotnisko Chopina w Warszawie: ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa; ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa;
2. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin: ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

W poniższej tabeli znajduje się wykaz urządzeń podlegających zamówieniu, ich dokładna lokalizacja oraz opis stanu technicznego i zakres zamówienia:

Lp.	Model/typ urządzenia	Nr inwentarzowy urządzenia	Miejsce użytkowania/ Użytkownik	Opis stanu technicznego urządzenia, uszkodzonych elementów, części do wymiany oraz zakres wymaganego zamówienia: konserwacji/naprawy
1.	2.	3.	4.	5.
Urządzenia użytkowane przez Służbę Celno-Skarbową:				

1.	Konica Minolta Bizhub 224-e	11-803/14018	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
2.	Konica Minolta Bizhub 224-e	11-803/14019	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
3.	Konica Minolta Bizhub 284-e	11-803/15044	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
4.	Konica Minolta Bizhub 224-e	11-803/15047	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
5.	Konica Minolta Bizhub 224-e	11-803/15053	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.

6.	Lexmark Ms 811dn	13-808/15261	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
7.	Lexmark Ms 811dn	13-808/15264	Port Lotniczy im. F. Chopina- Piąty Dział Postępowania Celnego, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
8.	Konica Minolta Bizhub 284-e	11-803/15042	Port Lotniczy im. F. Chopina- Dział Obsługi Logistycznej, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.
9.	Konica Minolta Bizhub 284-e	11-803/15043	Port Lotniczy im. F. Chopina- Dział Obsługi Kancelaryjnej, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
10.	Konica Minolta Bizhub C4050i	11-487-20034	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – fuser, – rolki papieru.
11.	Konica Minolta Bizhub C4050i	11-487-20035	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy:

				– rolki papieru.
12.	Konica Minolta Bizhub C4050i	11-487-20036	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – rolki papieru.
13.	Kyocera - 1128 MFP	11-491-11250-04	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie wydruków 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser.
14.	HP OFFICE DET 100 MOBILE PRINTER	11-491-11279-01	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis: Wymagana konserwacja 2. Zakres zamówienia: konserwacja urządzenia
15.	Kyocera - Mita KM 2560	11-803-11035	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – Zespół obrazowy, – fuser, – rolki papieru.
16.	Konica Minolta Bizhub 224e	11-803-14020	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
17.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803-15038	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser,

				– rolki papieru.
18.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803-15040	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.
19.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803-15045	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
20.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803-15046	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
21.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803-16007	Port Lotniczy im. F. Chopina- Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.
22.	HP LaserJet Managed E52645 DN	13-487/20352	Port Lotniczy Warszawa-Modlin- Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis: Wymagana konserwacja 2. Zakres zamówienia: konserwacja urządzenia
23.	HP LaserJet Managed E52645 DN	13-487/20353	Port Lotniczy Warszawa-Modlin- Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis: Wymagana konserwacja 2. Zakres zamówienia: konserwacja urządzenia

24.	HP LaserJet Managed E52645 DN	13-487/20354	Port Lotniczy Warszawa-Modlin - Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis: Wymagana konserwacja 2. Zakres zamówienia: konserwacja urządzenia
25.	HP LaserJet Managed E52645 DN	13-487/20355	Port Lotniczy Warszawa-Modlin- Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis: Wymagana konserwacja 2. Zakres zamówienia: konserwacja urządzenia
26.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803/15041	Port Lotniczy im. F. Chopina - Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
27.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803/16009	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
28.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803/16010	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.
29.	Konica Minolta Bizhub 284e	11-803/16011	Port Lotniczy im. F. Chopina - Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – fuser, – rolki papieru.

30.	Lexmark MS810DN	13-808/16065	Port Lotniczy im. F. Chopina - Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – fuser, – rolki papieru.
31.	Lexmark MS810DN	13-808/16066	Port Lotniczy im. F. Chopina - Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – fuser, – rolki papieru.
32.	Konica Minolta C4050i	11-487/20037	Port Lotniczy im. F. Chopina - Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
33.	Konica Minolta C4050i	11-487/20038	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
34.	Konica Minolta C4050i	11-487/20039	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
35.	Konica Minolta C300i	11-487/20030	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.

36.	Lexmark MX 622	13-487/21277	Port Lotniczy im. F. Chopina - Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
37.	Lexmark MX 622	13-487/21278	Port Lotniczy im. F. Chopina -Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
38.	Lexmark MX 622	13-487/21279	Port Lotniczy im. F. Chopina - Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
39.	Lexmark MX 622	13-487/21280	Port Lotniczy im. F. Chopina -Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
40.	Konica Minolta Bizhup 284e	11-803/15039	Port Lotniczy im. F. Chopina -Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – pas transferowy, – rolki papieru.
41.	Kyocera FS 1128 MFP	11-491/11255-04	Terminal Cargo, Port Lotniczy im. F. Chopina - Dział Graniczny Realizacji, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie wydruków 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben.

42.	Lexmark MS 810 DN	13-808-16068	Port Lotniczy im. F. Chopina, Oddział Celny Osobowy w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
43.	Konica Minolta Bizhub C3350i	11-809/23026	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
44.	Konica Minolta Bizhub C3350i	11-809/23027	Port Lotniczy im. F. Chopina -Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
Urządzenie drukujące użytkowane przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Modlin				
45.	Konica Minolta Bizhub C4050i, nr seryjny AAJN021003313	11-487/20033	Mazowiecki Port Lotniczym Warszawa-Modlin, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek; bardzo często występuje problem z pobieraniem papieru oraz zacięcia papieru z podajnika głównego. 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben BK, – rolki papieru.
Urządzenie drukujące użytkowane przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Okęcie				
46.	Lexmerk CX820 s/n: S75638380D0KRD	13-809/18217	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Urządzenie nie działa; po włączeniu drukarki na wyświetlaczu pojawia się komunikat "156.80A Service C Toner Add Motor". 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – zespół dozowania tonerów

47.	Kyocera ES P6130cdn s/n: 1102NR3NL0V5R6718500	13-808/16154	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Brudzenie wydruków 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – zestaw maintenance
48.	Kyocera ES P6130cdn s/n: 1102NR3NL0V5R6718502	13-808/16153	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Brudzenie wydruków 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – zestaw maintenance
49.	Lexmark MX710de s/n: 74635C66009YN	11-491/15151	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek; nie włącza się, urządzenie wydaje sygnały. 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
50.	KYOCERA ES M2535dn s/n: 1102PN3NL0LW16532435	13-808/16149	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek; zaginanie papieru wewnątrz urządzenia wielofunkcyjnego. 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.
51.	Brother HL-5350DN s/n: G1J241841	30-830/40934	Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie	1. Opis awarii: Brudzenie i zacinanie kartek; urządzenie zawiesza się i często nie drukuje. 2. Zakres zamówienia: naprawa urządzenia Do wymiany w ramach naprawy: – bęben, – rolki papieru.

Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca na wykonaną usługę udziela 6 miesięcy gwarancji, a w zakresie części/podzespołów wykorzystywanych do naprawy na okres oferowany przez producenta, nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu wykonania usługi bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konserwację i naprawę zgodnie z zaleceniami producenta poszczególnych urządzeń oraz dostarczyć we własnym zakresie części podlegające wymianie, które będą wyłącznie nowe i wolne od wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić części i materiały niezbędne do wykonania usługi.