

Protokół konserwacji systemu wentylacyjnego i klimatyzatorów w budynku Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach wykonany w ramach realizacji umowy nr 302.22.2024 z dnia 21 listopada 2024 roku.

Data wizyty serwisowej w ramach której wykonano czynności konserwacyjne

31.03.2025


Rodzaj Elementu	LP	Nazwa Urządzenia	Ilość	Lokalizacja	Wykonane czynności konserwacyjne	UWAGI
CZĘŚĆ BUDOWLANA	1	Terenowa wyrzutnia powietrza z centrali wentylacyjnej	1 szt	trawnik od strony elewacji północnej	sprawdzenie drożności przepływu powietrza oraz czyszczenie wylotu	brak
	2	Czerpnia powietrza do centrali wentylacyjnej LENOX LXD S90 RE/R/L	1 szt		wymiana filtra w czerpni powietrza, czyszczenie komór filtracyjnych	brak
System wentylacji mechanicznej oparty o jednostkę centralną – CENTRALA WENTYLACYJNA LENOX LXD S90 RE/R/L	2	Filtry, w tym filtr kieszeniowy	1 kpl.		wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej i czyszczenie komór filtracyjnych	brak
	3	Nagrzewnica elektryczna	1 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	brak
	4	Nagrzewnica wodna lub glikolowa	1 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	brak
	5	Chłodnica freonowa	1 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	poodpinane elektrozawory, porozkręcane szkrzynki elektryczne (załącznik nr 1)
	6	Wymiennik krzyżowy	1 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	brak
	7	Wymiennik Obrotowy	1 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	brak
	8	Przepustnice wielopłaszczyznowe	2 szt		czyszczenie, centrala nie działa, w trakcie naprawy przez Gwaranta	brak
	9	Filtry kasetowe	2 szt		wymiana filtrów, czyszczenie komór filtracyjnych, sprawdzenie stanu łożysk wirnika, sprawdzenie stanu drożności instalacji skroplin, sprawdzenie stanu nagrzewnicy elektrycznej, wentylatora nawiewnego i wyciągowego, wymiennika obrotowego, sprawdzenie automatyki oraz ustawień	brak

Rekuperatory HRU-WALL-Allnor	10	Filtry	1 szt		czyszczenie filtra	brak
	11	Wymiennik	1 szt		sprawdzenie stanu wymiennika, czyszczenie obudowy	brak
Rekuperatory Vento Expert A100- Blauberg	12	Filtry	1 kpl		czyszczenie filtrów, sprawdzenie stanu wymiennika, czyszczenie obudowy	brak
Zabezpieczenia p-poż.	13	Przeciwpożarowy zawór odcinający mcr ZIPP	7 szt.		sprawdzenie stanu oraz poprawności działania zaworu odcinającego	brak
	14	Klapy przeciwpożarowe typu v370	5 szt.		sprawdzenie stanu oraz poprawności działania klapy przeciwpożarowej	brak
KLIMATYZATORY	15	Midea Kaisai KSR1 – 184 RN	2 szt.	pok. 14	przegląd obudowy urządzenia, przegląd połączeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu, czyszczenie filtrów powietrza, czyszczenie skraplacza, czyszczenie parownika, sprawdzenie układu odprowadzania skroplin, odgrzybianie jednostek	brak
	16	GREE GWH12RB-K3DNA5C/I- VIOLA	2 szt.	pok. 101	przegląd obudowy urządzenia, przegląd połączeń elektrycznych, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu, czyszczenie filtrów powietrza, czyszczenie skraplacza, czyszczenie parownika, sprawdzenie układu odprowadzania skroplin, odgrzybianie jednostek	brak

Protokół sporządzono w dniu:

31.03.2025

Pieczęć i podpis serwisanta:



Protokół przekazano do Zamawiającego w dniu

31.03.2025

